

Christianshavn, den 7. december 2020

### **Manglende vandtryk i lejligheder**

Det er ejers ansvar at vedligeholde vandinstallationen i lejligheden.

I 95% af tilfældene skyldes manglende vandtryk, at de filtre der sidder før et tappested (blandingsbatteri) er tilstoppet af kalk – rust eller slam, det kan også skyldes at perlatoeren (luftblanderen) der sidder lige før vandet kommer ud af tappestedet er stoppet eller kalket til. Der kan også sidde et filter før dit brusehoved.

Hvis du ikke kan udføre dette selv, skal du kontakte en VVS'er – vi bruger CURA VVS tlf. 31470470 eller FINLOW VVS tlf. 32514559 her på ejendommen – de kender til ejendommen og kan normalt udføre opgaven hurtigt. Du kan naturligvis vælge frit, hvilken VVS'er du ønsker at bruge.

*Venlig hilsen*

*Ejendomskontoret Aladdin*